

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону
«Школа №31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.»
Стачки пр., дом 221/1, г. Ростов-на-Дону, 344091,
(8632) 226-900, факс 290-54-20
E-mail: rostov-na-donu.shkola31@yandex.ru
КПП 616801001 ИНН 6168042139

Отчет по устранению нарушений согласно Предписанию №8-26/1/1 от 04.04.2019

1	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (актовый зал) огнезащитными составами, о чем должен быть составлен акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. Соответствующий подтверждающий документ не предоставлен	Устранено при проведении работ по капитальному ремонту актового зала
2	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.29 СП 1.13130.2009, стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу. На случай трансформирования мест для зрителей в актовом зале, также не предусмотрена установка стульев (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигу.	Устранено при проведении работ по капитальному ремонту актового зала
3	На объекте защиты, руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами кабельных линий.	Заделка проходки кабельных линий производится совместно с ремонтными работами
4	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Соответствующая исполнительная документация (расчет) не представлена.	Устранено. Произведен расчет категорий помещений
5	На объекте защиты, ряд противопожарных дверей не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Устранено.
6	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009, ширина эвакуационного выхода из актового зала в сторону улицы менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно: 1,02 м	Устранено
7	На объекте защиты, в нарушение п.8.2.1 СП 1.13130.2009, поручни и ограждения с 1-го по 3-й этажи, где расположены помещения для первых классов, не отвечают следующим требованиям: высота ограждения лестниц, используемых детьми должна быть не менее 1,2 м.; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м.(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	Устранено
8	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ряд установленных дверей на лестничных клетках не имеют приспособления для самозакрывания, в том числе вторая часть двухстворчатых дверей, уплотнений в притворах.	Устранено
9	На объекте защиты, руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Соответствующие документы не представлены	Устранено
10	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.1 СП 1.13130.2009, на путях эвакуации не предусмотрено в требуемом количестве и в полном объеме аварийное освещение в	Получено коммерческое предложение на

	соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 или актуализированной редакции указанного документа. При этом в ходе проверки установлено, что большинство установленных светильников аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечивают аварийное освещение в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону, ряд светильников не исправны. Также в ходе проверки соответствующая исполнительная документация на системы аварийного освещения, в том числе расчет времени эвакуации людей в безопасную зону не представлены.	разработку расчета необходимого количества ламп аварийного освещения
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационных выходов из актового и спортивного залов установлены горизонтальные входные площадки с глубиной менее 1,5 ширина полотна наружной двери.	Устранено
12	На объекте защиты, в нарушение п.5.6.4 СП 4.13130.2013, помещения производственного назначения (проем выдачи питания) не выделены противопожарными преградами не ниже 1-го типа.	Получено коммерческое предложение на работы по устройству противопожарной преграды
13	На объекте защиты, не предусмотрен комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара в смежные помещения, а именно: в системах общеобменной вентиляции из помещений складского назначения (категории В) не установлены противопожарные клапаны	Устранено
14	На объекте защиты, на стенах и потолке актового зала допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов (пластиковые панели) не соответствующие требуемым показателям. Соответствующие документы, подтверждающие их допустимость применения в зальном помещении образовательного учреждения не представлены	Устранено при проведении работ по капитальному ремонту актового зала
15	На объекте защиты, на стенах обеденного зала допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов (пластиковые панели) не соответствующие требуемым показателям. Соответствующие документы, подтверждающие их допустимость применения в зальном помещении образовательного учреждения не представлены.	Устранено при проведении работ по капитальному ремонту обеденного зала